

シトラスクリーナー使用方法

洗浄・除菌したいエリアに十分な量を吹きかけて下さい。必要に応じてきれいな布やウエスで拭き取ってください。汚れが落ちない場合はスプレーを繰り返して下さい。

◆保管方法◆

直射日光を避けて 50℃以下の環境で保管して下さい。

◆注意事項◆

手袋を着用し肌へ直接のスプレーは避けて下さい。

塗装、コーティング面は目立たない部分で事前にテストをして下さい。

ハンドプロテクトフォーム使用方法

指の間や爪先まで手全体に泡を馴染ませてこすります。約 2 分間乾燥させることで目に見えない防水性の保護膜が形成され、汚れや化学物質が皮膚や毛穴に浸透するのを防ぎます。

手洗いや長時間の作業で保護膜は落ちますので必要に応じて泡を追加して下さい。作業後はお湯やハンドソープを使用してよく手を洗って下さい。

◆保管方法◆

直射日光を避けて 50℃以下の環境で保管して下さい。

ウエスターン通商株式会社
〒164-0011　東京都中野区中央 5－39－13－603
TEL:03-5328-2530　　FAX:03-5328-2531
E-mail:wts@western-tsusho.co.jp